

GEDEL

Rénovateur aluminium et acier inoxydables

G-103714

by
GETRAC

Propriétés

Rénovateur aluminium et acier inoxydables.

Nettoyage et rénovation des surfaces en aluminium et acier inoxydables.

Dégraisse et décape en une seule opération (graisse, huile, calamine).

Élimine les oxydations et les salissures liées à la pollution.

Ravive les surfaces en aluminium ternies par la pollution atmosphérique.

Élimine les traces de rouille sur inox et le bleuissement des

soudures.

S'utilise pour la remise en état du matériel de transport, bennes à ordures, camions-wagons citerne, containers de collecte.

Trouve son emploi notamment dans les industries suivantes : services entretiens, chantiers navals, industries pétrolières, sociétés d'autoroutes, ferronneries, chaudronneries...

Rénovateur surfaces.

Il est utilisé pour le nettoyage du carrelage dans les aires de lavage ainsi que les montants des portiques de lavage afin de neutraliser le calcaire.

Il peut être également utilisé pour le nettoyage de sol en béton lorsqu'il y a des traces de gras.

Ce produit n'est pas un nettoyant sol.

Caractéristiques

Aspect : Liquide ambré.

Odeur : Piquante.

pH : < 1 (+/-0.7).

Densité : 1.08 (+/-0.5).

Exempt de phosphates.

Mode d'emploi

Pour une remise en état des aluminiums et aciers inoxydables :

- Utiliser le GEDEL dilué de 20 à 50% selon le degré d'encrassement.

- Laisser agir, frotter si nécessaire et rincer à l'eau.

Pour les opérations de rénovation (traces de chauffe, bleuissement, auréoles, oxydation forte), la

rénovation des surfaces entartrées et le nettoyage des sols en béton gras :

- Utiliser le GEDEL pur ou dilué à 50%.

- Laisser agir. Toujours faire suivre d'un rinçage à l'eau.

Sur les surfaces verticales, appliquer de bas en haut.

Recommandations

Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué afin de déterminer les conditions de mise en œuvre et d'application, notamment pour les surfaces sensibles.

Ne pas utiliser sur aluminiums anodisés et surfaces vitrées.

Attention, ne pas laisser en contact prolongé avec les surfaces poreuses.

Attention, produit corrosif, provoque de graves brûlures. Le port de lunettes, de gants imperméables

et de vêtements de protection est nécessaire.

Ne pas rejeter à l'égout ni dans le milieu naturel.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

Conditionnement	Produit	Article
225 KG	GEDEL (225 KG)	G-101673
30 KG	GEDEL (30 KG)	G-101808
5 KG	GEDEL (5 KG)	G-101823

