



Manufacturas inoxidables ERATOS, S.L.
P.I. Pilar de la Dehesa, parcela 65
Apdo. correos 218
14900 Lucena (Córdoba)
CIF: B-14900732
Tlfno: 957 513 274
Fax: 957 514 635
Email: comercial@eratos.es
www.eratos.es

GARANTIA

La garantía del aparato y las piezas que lo componen están garantizadas durante un año contando desde la fecha de venta, y consiste en la reposición (a portes debidos) de la pieza o piezas defectuosas, siempre que no sea debido a un mal uso de las mismas.

Para cualquier duda durante el montaje, contacte con el servicio de atención al cliente de ERATOS.



MANUAL DE PRODUCTO




CGAD-21

CARRO DE TRANSPORTE EN ACERO INOX.

Carro de transporte fabricado en acero inox. con acabado satinado, con guías totalmente soldadas a la estructura separadas entre ellas 75 mm, para bandejas, así como cuatro ruedas de goma de 125 mm de diámetro giratorias antisonoras con paragolpes de las cuales dos de ellas incluyen freno.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El mueble no se debe volcar. En caso de necesidad, algunos aparatos se pueden volcar por la cara que vendrá indicada en el embalaje, nunca por otra. Se aconseja realizar el desembalaje del mismo sobre un pavimento sólido, llano y estable. Para trasladarlo al lugar de instalación se puede ayudar de una carretilla o traspaleta, no se debe arrastrar por el suelo. Se procede a la retirada del embalaje dejando al equipo libre de todo recubrimiento y envoltorio evitando no provocar golpes al equipo. Proceda al montaje del mueble según el explosionado adjunto



No.	Descripción	Und.	Observaciones
1	Estructura lateral con soportes	2	-----
2	Tornillo de fijación para ruedas	4	En Bolsa
3	Arandelas de fijación para ruedas	4	En Bolsa
4	Tubo de junta entre estructuras laterales	5	-----
5	Ruedas	2	En Bolsa
6	Tope	4	En Bolsa
7	Rueda con freno	2	En Bolsa
8	Tornillo de fijación para estructura	10	En Bolsa
9	Arandela de fijación para estructura	10	En Bolsa
10	Tubo tirador para estructura	1	-----

PRIMERA LIMPIEZA.

La primera limpieza se debe realizar con un paño humedecido con agua y jabón neutro, **NO USAR DETERGENTES O PRODUCTOS ABRASIVOS.**

Evitar absolutamente el uso de herramientas o elementos que puedan rayar o dañar el equipo.

¡¡ATENCIÓN!!

Para limpiar el **ACERO INOXIDABLE** no deben utilizarse esponjas de hierro, níquel, ni siquiera dejarlas apoyadas en las superficies, pues los depósitos ferrosos pueden pegarse y provocar la formación de herrumbre por contamina-