

# MASSE CROCHET

## JTE AC

### Masse d'équilibrage à crochet pour jante acier

G-103736

#### Propriétés

Elle se caractérise par le profil de la masse elle-même et la forme et dimension du crochet.

#### Caractéristiques

Code	Grammage	Cdt
3MCLIAC6	5	Boite de 100
3MCLIAC10	10	Boite de 100
3MCLIAC15	15	Boite de 100
3MCLIAC20	20	Boite de 100
3MCLIAC25	25	Boite de 100
3MCLIAC30	30	Boite de 100
3MCLIAC35	35	Boite de 50
3MCLIAC40	40	Boite de 50



by  
**GETRAC**



#### Conditionnement

#### Produit

#### Article

Boite de 100	MASSE CROCHET JTE AC 5G (100)	G-102229
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE AC 10G (100)	G-102230
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE AC 15G (100)	G-102231
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE AC 20G (100)	G-102232
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE AC 25G (100)	G-102233
Boite de 100	MASSE CROCHET JTE AC 30G (100)	G-102234
Boite de 50	MASSE CROCHET JTE AC 35G (50)	G-102235
Boite de 50	MASSE CROCHET JTE AC 40G (50)	G-102236

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260602